



Midtfyns Vandforsyning

Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att.: Hans la Cour

Registrernr.: T35392
Kundenr.: 73718
Ordrenr.: 827747
Prøvenr.: 23246782

Modt. dato: 2010.12.13

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Midtfyns Vandforsyning
Lombjergevej 22, 5750 Ringe
Prøvested.....: **Åværket-Vandgården. Boring DGU 155.188 - V02200051/4473005103**
DGU-nr.....: **155.0188**
Prøvetype.....: Råvand - Andet
Prøveudtagning...: 2010.12.13 kl. 12:15
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.13 - 2010.12.17

Prøvenr.: **23246782**
Prøve ID:
Prøvemærke: **DGU 155.188.**

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

Pesticider

Bentazon <0.010 µg/l M8212D LC/MSMS 10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Faaborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe


**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 
Kontaktperson Kvalitetssikring

20. december 2010

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.