

Midtlys Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe
Att.: Bjarne Nebel

Rapportnr.: AR-22-CG-22089013-01
Batchnr.: EUDKVE-22089013
Kundenr.: CA0003995
Modt. dato: 08.08.2022

Analyserapport

Prøvested: Åværet-Vandgården - DGU 155.1654 B5 - / 4473005107
DGU-nr: 155.1654
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøvetagning: 08.08.2022 kl. 08:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 08.08.2022 - 18.08.2022

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	835-2022-81102969	Enhed	Kravværdier		DL	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Pesticider

Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
---------------------------	----	--	--	--	--	---	--

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Faaborg-Midtlyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
Midtlys Vandforsyning, Helle Nissen Johansen, Lombjergevej 22, 5750 Ringe

18.08.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse